

Relatório fotográfico

• ALÇAPÃO



Imagem 01: Instalação de alçapão térreo corredor oeste.



Imagem 02: Instalação de alçapão no cartório.



Imagem 03: Instalação de alçapão sala de reunião DIGAF.



Imagem 04: Instalação de alçapão recepção DIGAF.



Imagem 05: Instalação de alçapão sala de apoio COMAT.




Imagem 06: Instalação de alçapão sala CAENG.



Imagem 07: Instalação de alçapão sala CAENG.



Imagem 08: Instalação de alçapão sala Diretoria de informática.



Imagem 09: Instalação de alçapão sala COSAU.



Imagem 10: Instalação de alçapão Corredor Térreo Norte.



Imagem 11: Instalação de alçapão sala Corredor Térreo Norte.



Imagem 12: Instalação de alçapão Corredor Térreo Norte.




Imagem 13: Instalação de alçapão Corredor Térreo Norte.



Imagem 14: Instalação de alçapão sala Correspondência.



Imagem 15: Instalação de alçapão sala Licitação.




Imagem 16: Instalação de alçapão sala do Protocolo.



Imagem 17: Instalação de alçapão sala Controle externo.




Imagem 18: Instalação de alçapão corredor 3º piso oeste.



Imagem 19: Instalação de alçapão sala RH.



Imagem 20: Instalação de alçapão sala RH.

- **ASTEC**



Imagem 21: Instalação de parede.



Imagem 22: Instalação de parede, interruptor e tomada.



Imagem 23: Emassamento de parede.



Imagem 24: Emassamento de parede.




Imagem 25: Emassamento de parede.



Imagem 26: Emassamento de parede.



Imagem 27: Pintura de parede, rodapé e instalação elétrica e porta.



Imagem 28: Pintura de parede, rodapé e instalação elétrica.




Imagem 29: Pintura de parede, rodapé e instalação elétrica.



Imagem 30: Pintura de parede e instalação elétrica, rodapé e porta.



Imagem 31: Pintura de parede e instalação elétrica.

- **Sacadas Instituto**



Imagem 32: Instalação de forro.



Imagem 33: Instalação e emassamento de forro.



Imagem 34: Pintura de forro.




Imagem 35: Pintura de forro.




Imagem 36: Pintura de Forro.

- **Banheiros**



Imagem 37: Fechamento de vão, emassamento e pintura de forro Controle externo.



Imagem 38: Gesso, emassamento e pintura de forro BW masc. 1º andar ala norte.



Imagem 39: Gesso, emassamento e pintura de forro BW masc. 1º andar Instituto.