



FOTOS-01

REMOÇÃO E EMPILHAMENTO DE TELHAS




FOTO-02

REMOÇÃO E EMPILHAMENTO DE TELHAS



FOTOS-01

LIXAMENTO DE CALHAS



FOTO-02

APLICAÇÃO DE ZARCAO EM PERFIL



FOTOS-03

LIXAMENTO DE CALHA DE FORMA MANUAL



FOTO-04

APLICAÇÃO ZARCAO EM CALHA



FOTOS-01

APLICAÇÃO DE ESMALTE SINTETICO EM CALHAS

FOTO-02

APLICAÇÃO DE ZARCAO EM PERFIL E CALHAS



FOTOS-03

RECEBIMENTO DE TELHAS EMPRESA GURUFER

FOTO-04

[illegible]



FOTOS-01

REMOÇÃO DE TELHAS COM USO DE GUINDASTE



FOTO-02

INSTALAÇÃO DE TELHAS NOVAS COM USO DE GUINDASTE



FOTOS-03

FIXAÇÃO DE TELHAS




FOTO-04

FIXAÇÃO DE TELHAS


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
DATA 24/06/2023
MANUTENÇÃO CORRETIVA DA COBERTURA DO EDIFÍCIO RUY BARBOSA



FOTOS-05

CALHA PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO CINZA MEDIO

FOTOS-06



		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DATA 25/06/2023 MANUTENÇÃO CORRETIVA DA COBERTURA DO EDIFÍCIO RUY BARBOSA	
			
FOTOS-01	CONTINUIDADE NA FIXAÇÃO DE TELHAS	FOTO-02	

		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DATA 26/06/2023 MANUTENÇÃO CORRETIVA DA COBERTURA DO EDIFÍCIO RUY BARBOSA	
			
FOTOS-01	CONTINUIDADE NA FIXAÇÃO DE TELHAS	FOTO-02	FIXAÇÃO DE CAPOTES



FOTOS-03

TELHA DANIFICADA PELA EMPRESA DA FACHADA

FOTO-04

CHUVOSO



FOTOS-01


INSTALAÇÃO DE RUFOS



FOTO-02

CORTE DE RUFOS NA ONDA DA TELHA

[illegible]

		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DATA 28/06/2023 MANUTENÇÃO CORRETIVA DA COBERTURA DO EDIFÍCIO RUY BARBOSA	
			
FOTOS-01	TELHADOS CONCLUÍDO	FOTO-02	TELHADOS CONCLUÍDO



FOTOS-03

TELHA DANIFICADA PELA EMPRESA DA FACHADA



FOTO-04