

Relatório fotográfico



Imagem 01: Falta das persianas na sala da COMAT.



Imagem 02: Falta das persianas na sala da Secretaria do Pleno.



Imagem 03: Falta das persianas na Copa do 1° andar do Edifício Ruy Barbosa.



Imagem 04: Falta das persianas na Copa do 4º andar do Edifício Ruy Barbosa.



Imagem 05: Falta das persianas na Copa do 5° andar do Edifício Ruy Barbosa.