

## Relatório Fotográfico

### Condição das calçadas





Local da nova calçada



## Situação das telhas



Telhado do Edifício Ruy Barbosa



Telhado do Edifício Ruy Barbosa



Telhado do Edifício Ruy Barbosa



Telhado do prédio sede



Telhado do prédio sede



Telhado do prédio sede

Estado de conservação dos brises

